


Plasmaschweißbrenner PJB50

Plasma Welding Torch PJB50

www.plasmatechnik.com

Plasmaschweißbrenner PJB50

Plasma Welding Torch PJB50

www.plasmatechnik.com

Brenner kpl. Torch cpl.	Pos. Item	Art.-Nr. Art.-No.	Bezeichnung Description	
-	P50010000	Plasmahandschweißbr. PJB 50-H/3m	Plasma Hand Weld. Torch PJB 50-H/3m	
-	P50011110	Plasmahandschweißbr. PJB 50-HS/3m	Plasma Hand Weld. Torch PJB 50-HS/3m	
-	P50020000	Plasmamasch. schweißbr. PJB 50-M/3m	Plasma Mach. Weld. Torch PJB 50-M/3m	
-	P50030000	Plasmamasch. schweißbr. PJB 50-G/3m	Plasma Mach. Weld. Torch PJB 50-G/3m	
-	-	Option: Zentralanschluß	Option: Central Adaptor	
-	-	Option: Schlauchpaketverlängerung per m	Option: Hose Package Extension	

Brennerbauteile Torch Components	Pos. Item	Art.-Nr. Art.-No.	Bezeichnung Description	
1	P50010005	Brennerkappe kpl. m. O-Ring	Torch Cap cpl. w/ O-Ring	
2	P50010021	O-Ring	O-Ring	
3	P50010007	Spannzange ø 1,0	Collet ø 1.0	
	P50010008	Spannzange ø 1,5	Collet ø 1.5	
4	P50010004	Gewindezwischenstück kpl. m. O-Ring	Collet Housing cpl. w/ O-Ring	
5	P50010020	O-Ring	O-Ring	
6	P50010006	Ausgleichsfeder	Spring	
7	P50010022	Elektrodenführungseinsatz ø 1,0	Electrode Guiding Insert ø 1.0	
	P50010024	Elektrodenführungseinsatz ø 1,5	Electrode Guiding Insert ø 1.5	
8	P50010017	Spezial-Elektrode ø 1,0	Special Electrode ø 1.0	
	P50010018	Spezial-Elektrode ø 1,5	Special Electrode ø 1.5	
9	P50020001	Brennerkörper 180°	Torch Body 180°	
	P50010001	Brennerkörper 65°	Torch Body 65°	
10	P13.29276	O-Ring	O-Ring	
11	P50010016	Keramik-Einsatzrohr ø 1,0	Ceramic Insert ø 1.0	
	P50010023	Keramik-Einsatzrohr ø 1,5	Ceramic Insert ø 1.5	
12	P50010009	Schweißdüse ø 0,6	Welding Nozzle ø 0.6	
	P50010010	Schweißdüse ø 0,8	Welding Nozzle ø 0.8	
	P50010011	Schweißdüse ø 1,0	Welding Nozzle ø 1.0	
	P50010012	Schweißdüse ø 1,2	Welding Nozzle ø 1.2	
	P50010013	Schweißdüse ø 1,4	Welding Nozzle ø 1.4	
	P50010014	Schweißdüse ø 1,6	Welding Nozzle ø 1.6	
	P50010015	Schweißdüse ø 1,8	Welding Nozzle ø 1.8	
13	P50010032	Schweißdüse ø 0,4 spitz	Welding Nozzle ø 0.4 pointed	
	P50010033	Schweißdüse ø 0,5 spitz	Welding Nozzle ø 0.5 pointed	
	P50010027	Schweißdüse ø 0,6 spitz	Welding Nozzle ø 0.6 pointed	
	P50010028	Schweißdüse ø 0,8 spitz	Welding Nozzle ø 0.8 pointed	
	P50010029	Schweißdüse ø 1,0 spitz	Welding Nozzle ø 1.0 pointed	
	P50010030	Schweißdüse ø 1,2 spitz	Welding Nozzle ø 1.2 pointed	
	P50010031	Schweißdüse ø 1,4 spitz	Welding Nozzle ø 1.4 pointed	
14	P50010019	Keramische Gasdüse	Ceramic Gas Nozzle	
15	PWI.01253	Anschlußstück	Adaptor	
16	P50010002	Griffrohr ø25	Handle ø25	
-	-	Schlauchpaket - auf Anfrage	Hose Package - on request	

Plasmaschweißbrenner PJB50

Plasma Welding Torch PJB50

www.plasmatechnik.com

Zubehör Accessories	Pos. Item	Art.-Nr. Art.-No.	Bezeichnung Description	
	20	PWI.01356	Montageplatte kpl. Ø 25	Mounting Plate cpl. Ø 25
	30	PWI.01355	Schutzgasschleppe kpl. mit Halter L74	Trailing Gas Nozzle cpl. w/ holder L74
	-	PWI.01354	Schutzgasschleppe kpl. mit Halter L40	Trailing Gas Nozzle cpl. w/ holder L40
	30.1	PWI.01353	Siebeinsatz	Sieve Insert
	40	PWI.00805	Kaltdrahtzuführung kpl.	Cold Wire Supply cpl.
	40.1	PWI.00738	Drahtförderrohr 70°	Wire Feeding Tube 70°
	40.2	PWI.01280	Drahtförderdüse ø 0,7	Wire Feeding Nozzle ø 0.7
	40.2	PWI.00657	Drahtförderdüse ø 0,9	Wire Feeding Nozzle ø 0.9
	40.2	PWI.00654	Drahtförderdüse ø 1,1	Wire Feeding Nozzle ø 1.1
	40.2	PWI.00655	Drahtförderdüse ø 1,3	Wire Feeding Nozzle ø 1.3
	40.2	PWI.00656	Drahtförderdüse ø 1,7	Wire Feeding Nozzle ø 1.7
	41	PWI.00854	KD-Querverstellung (optional)	Transversal Wire Adjustment (option)
	42	PWI.00808	Kupplungsbuchse	Connector Socket
	43	PWI.00809	Kupplungsstecker	Connector Plug
	44	PWI.09231	Kupplung für Schlauch-ID 2,5-3mm	QA-Coupling for Hose-ID 2.5-3mm
	44	P53.99173	Kupplung für Schlauch-ID 4,0-5mm	QA-Coupling for Hose-ID 4.0-5mm

